



Dogana e Kosovës  
Carina Kosova – Kosovo Customs  
Laboratori



SK EN ISO/IEC 17025  
LT / 047 / 2015 / DAK

## RAPORT TESTIMI

Nr. dhe data e raportit: **L2250/2018 / 11.12.2018**  
Data e pranimit së mostrës: **10.12.2018**  
Dega doganore/nr.i DUD-it/datë: **Sektori i mallërave të konfiskuara /**  
Nr. i plumbçes: **13-400021**

### Rezultatet e analizës

Lloji i mostrës: **Benzinë**

Nr.	Parametri	Njësia matëse	Rezultati	Metoda
1.	* Densiteti në 15°C	kg/m <sup>3</sup>	<b>740.8</b>	EN ISO 12185
2.	Sulfuri	mg/kg	<b>39.26</b>	EN ISO 20846

Shënim: \* Metoda nuk është e akredituar.

**Vërejtje:** Rezultati vlen vetëm për mostrën me nr. të plumbës **13-400021**.

Raporti nuk lejohet të fotokopjohet.

**Analizoi:**  
**Fitim Sopjani**

**Konfirmoi:**  
**Mamer Vila**